

Datum der Überwachung	10.10.2024	
Dauer der Inspektion vor Ort	3,0 Stunden	
Gesamtaufwand	20,5 Stunden	
Überwachung angemeldet	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Betreiber der Anlage	THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH Herrn Artur Lahmers Heidbergsweg 100 47809 Krefeld	
Standort der Anlage, Straße, Plz, Ort	MeDuSa- 22571/ 24 Krefeld, Heidbergsweg 100	
Anlagenbezeichnung	Lackieranlage mit regenerativer, thermischer Oxidation	5.1.1.2
Nebenanlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwasserbehandlungsanlage</li> <li>• Abfüllplatz/Umschlaganlage Entladezone an Achse 12-15</li> <li>• Öllager und Chemielager</li> <li>• Lageranlage/Abfüllplatz Containerstellfläche und Altöllager</li> <li>• Lagerfläche für einen Container mit entwässertem Neutralisationsschlamm</li> <li>• Späneförderanlage</li> <li>• Phosphatieranlage</li> <li>• Waschplatz</li> </ul>	
Zuständige Überwachungsbehörde	Stadt Krefeld Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	
Beteiligte Behörden	FB 39	
Umfang der Überwachung (überwachte Medien)	Wasser, Abwasser, Abfall und Immissionsschutz,	
Umfang der Überwachung (überwachte Anlagenteile)	Gesamte Anlage	
Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige nach §67 BImSchG Staatliches Umweltamt Krefeld, Az.: 221n-G 35/05-Jß vom 12.05.2005</li> <li>• Ordnungsverfügung zur Altanlagenanierung nach TA Luft vom 09.03.2006, Az.: 221n-Jß</li> <li>• Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG vom 19.09.2019, Az.: 3613/759/2018-di</li> </ul> § 52 BImSchG, § 47 KrWG, § 62 WHG, §§ 58, 59 LWG	
Ergebnis der Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Mängel <input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel <input type="checkbox"/> Erhebliche Mängel <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel	
Beschreibung der Mängel		
Veranlasste Maßnahmen		